

AUTOFRONTAL

DIAGNOSE PÅ DEN SMARTE MÅTEN




**IKKE KAST
BORT TID PÅ
KJENTE FEIL!**

DIAGNOSE PÅ DEN SMARTE MÅTEN


HVA GJØR AUTOFRONTALEN UNIK?

OEM TSB'er håndterer utfordringene i bilens tidlige levetid. *Hvorfor stoppe der?*

Takket være samarbeidet med mer enn 15.000 profesjonelle verksteder har vårt hotline- og produksjonsteam fylt AutoFrontalen med viktige opplysninger om feil, service og reparasjon av moderne biler, men også når bilene er eldre enn 3 år. Feilkoder og bulletiner er tilknyttet 66 bilmerker og omfatter kjøretøy med bensin-, hybrid- og elektrisk drivkilde. Vårt mål er å gi så mange nødvendige opplysninger som mulig sånn at teknikeren kan løse problemet raskt og korrekt.



ETTERMARKEDS TSB'ER



Vårt innhold er laget av et av Europas største hotline-sentere med +30 års erfaring, laget av dedikerte merke- og systemspesialister!



FEILSØKINGSPROSESSEN ER TIDKREVENDE



FEILKODER OG SYMPTOMER
ER OFTE DET VI STARTER
PROSESSEN MED

AUTOFRONTAL HJELPER
DEG MED Å SPARE TID

LETT BILVALG

+30.000 bilmodeller på tvers av 66 merker

BULLETINER

+10.000 service- og reparasjonsbulletiner

FEILKODER

+400.000 OE, P-, U- og C-koder

MÅLETEKNIKK

Kontroll- og måleteknikk

HOTLINE

Send et bilteknisk spørsmål til vårt hotlineteam

VIDEOINNHold

Vedheftet til TSB'er og unike læringsvideoer

EKSEMPLER PÅ LØSTE SAKER

Jaguar I-Pace med periodisk isoleringsfeil

Feilkode:

P0AA600: Isoleringsfeil i hybridbatterispenningssystem

Denne feilen kan komme fra enhver HV-komponent og dens periodiske natur gjør den vanskelig å fange på verkstedet. Uten en måte å provosere den på så kan diagnosen ta flere uker. AutoFrontal gir klare steg som fremprovoserer feilen og bruker live-data til å avgjøre om den er intern eller ekstern. I dette tilfellet så var problemet inne i HV-batteriet: Bunnplaten forårsaket lekkasje til jord. Siden det er et stort arbeide med å åpne batteriet så skal diagnosen være korrekt, før demontering godkjennes.

Leksjon: Korrekt måling og dokumentasjon er avgjørende før man åpner en batteripakke som krever mange timers arbeid.

Mercedes-Benz Sprinter med AdBlue-feil

Feilkoder:

P13DF09: AdBlue systemet har funksjonsfeil. Det ligger en komponentfeil

U010E00: Kommunikasjonen med styreenheten 'AdBlue' har funksjonsfeil

De fleste verksteder sløser timer på å jakte sensorer og moduler med disse kodene. AutoFrontal guider deg direkte til visuell kontroll av ledningsnett oppå AdBlue-dysen. Ofte er det smeltet. Den virkelige årsaken? En lekkasje i eksosrøret. Under DPF-regenerering, vi slipper varme gasser ut og skader ledningsnett og noen ganger AdBlue-linjen.

Leksjon: Hvis man starter diagnosen det riktige stedet med praktisk veiledning så slipper man å kaste bort mange timers verdifull arbeidstid.

UTTALELSER FRA VÅRE KUNDER

Etter 20 år med AutoFrontal og Elektropartner kan jeg ikke se for meg en hverdag uten. Et uunnværlig verktøy for feilsøk og diagnostikk med en enorm database over kjente feil på alle typer biler, som ofte gjør en flere timers jobb om til bare noen få minutter. Om noe mangler, får vi rask og god hjelp fra Hotline. AutoFrontal sparer oss for tid og penger, gjør at vi jobber mer effektivt, som igjen fører til at vi kan ta inn mer arbeid. Alt i alt, et fantastisk verktøy og hjelpemiddel.

Eirik Utvik - Utvik Autoservice

Jeg har brukt AutoFrontal daglig i mange år, og kunne ikke vært foruten. Det er et uvurderlig verktøy som jeg kan anbefale til både store og små bilverksteder – også merkeverksteder. Med bulletiner og support opplever jeg at vi ligger på linje, og ofte foran, merkeverkstedene.

Tom Erik Godtfredsen - Lantz Auto as

Autofrontal er et unikt hjelpemiddel som lar oss ta en god forkontroll før kunden kommer inn, og ikke minst når bilen er inne. Lettvint å bruke som oppslagsverk, og kan effektivisere diagnostisering og feilsøking underveis.

Kenneth Rekvik - Rabbenkroken Bil AS

**PRØV 30 DAGER
GRATIS**